

Справка

по результатам проверки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
г. Пионерский, ул.Завадская 2

24.04.2019

г. Югорск

Во исполнение приказа Управления социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району от 23.04.2019 № 81-р «О проверке детских игровых площадок», по поручению муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администраций города Югорска и Советского района, в соответствии с письмом Уполномоченного по правам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 19.04.2019 комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Киселева Елена
Михайлова

Начальник Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

Члены комиссии:

Садыкова Наталья
Виловна

главный специалист организационного отдела Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району;

Шигизданова Анна
Сергеевна

ведущий специалист отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району;

Аникина Елена
Геннадиевна

Заместитель директора БУ «Советский районный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Торопова Инна
Александровна

Специалист по охране труда БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		
«Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»		
Вх. №	на	листах
« 27 »	мелл	20 19 г.
Подпись _____		

24 апреля 2019, в присутствии специалиста по охране труда, заместителя директора проведена проверка детских игровых и спортивных площадок, установленных на территории БУ «Советский районный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» по Советскому району

по вопросам:

1. Наличие разрешительных документов на игровые конструкции (паспорта, сертификаты соответствия и т.д.).
2. Наличие информационных стендов.
3. Отсутствие травмоопасных объектов (выпирающие гвозди, проволока, сломанные отдельные элементы горок, спинки сидений качелей, отсутствие ограждений, расслоение деревянных настилов, выпирающие бетонные основания конструкций).
4. Отсутствие самовозведенных конструкций, не отвечающих требованиям безопасности.
5. Отсутствие самостоятельно усиленных отдельных элементов конструкций (сваркой); изношенных шарниров и подшипников (осевых подшипников) каруселей и качелей.
6. Отсутствие непригодных отдельных игровых конструкций.
7. Состояние покрасочного слоя сооружений.
8. Отсутствие некачественной установки оборудования.
9. Наличие ударопоглощающего покрытия.
10. Целостность конструкций.

Соблюдение зоны безопасности вокруг конструкций

Информация по результатам проведенной проверки:

На территории БУ «Советский районный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» располагаются игровые конструкции: качели, качалка на пружине «Рыбка», стойка стрит-больная мобильная «Сура», качалка-балансир «Малая», игровой комплекс «пиратский

остров», карусель, песочный дворик «Опушка», детский спортивный комплекс «Шведская стена», беседка.

Паспорта и сертификаты соответствия на все данные игровые конструкции имеются.

На детской игровой площадке имеется информационный стенд о правилах использования игровым оборудованием на детской площадке; на стенде указана информация пользования игровыми комплексами, указаны телефонные контакты, имеются ограничения возрастной категории детей для пользования сооружениями на площадке.

Верхняя ступенька беседки прогибается, повреждены заглушки на игровом комплексе. На перекладине со стороны горки отсутствует укрепительный гвоздь и заглушка, под горкой обнаружены раскрученные болты, имеется сгнивший столб, ржавчина на кольцах игрового комплекса. На детской беседке имеются гвозди торчащие на крыши.

Самовозведенные конструкции входе проверки не обнаружены.

Самостоятельные усиленные отдельные элементы конструкций (сваркой); изношенные шарниры и подшипники (осевых подшипников) каруселей и качелей отсутствуют. Все элементы конструкций, шарниры и подшипники каруселей и качелей выполнены заводом-изготовителем.

Непригодные отдельные игровые конструкции отсутствуют.

Покрасочный слой сооружений требует сезонного обновления;

Некачественная установка оборудования отсутствует.

Покрытие на детской игровой площадке песчаное;

Зоны безопасности вокруг конструкций соблюдены, отсутствуют посторонние предметы, преграждающие путь.

Рекомендации по результатам проверки:

1. Устранить замечания, выявленные в ходе проверки.
2. Направить информацию по исполнению в адрес Управления в срок до 20.05.2019.

Председатель комиссии:

Начальник Управления Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

Е.М. Киселева

Члены комиссии:

Главный специалист организационного отдела Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

Н.В. Садыкова

Ведущий специалист отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району

А.С. Шигизданова

Заместитель директора БУ «Советский районный социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Е.Г. Аникина

Специалист по охране труда БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

И.А. Горопова