

Справка

о результатах проверки по выявлению недостатков в части соблюдения требований по всем направлениям комплексной безопасности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

20 сентября 2019 года

В целях исключения фактов нарушения законодательства Российской Федерации по соблюдению комплексной безопасности, а также во избежание привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с письмом Депсоцразвития Югры от 05.09.2019 №15-Исх.-12382, на основании приказа Управления социальной защиты населения по г. Югорску и Советскому району от 12.09.2019 №201-р «О проведении проверок» (Рябковой О.П., и.о.начальника Управления социальной защиты населения по г.Югорску и Светскому району, Алексеенко Н.В., главным специалистом отдела реализации социальных программ Управления социальной защиты населения по г.Югорску и Светскому району, заместителем директора БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» Васильевой А.В., заведующим социально-медицинским отделением БУ «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» А.А.Рублевым, ассистентом по оказанию технической помощи БУ «Югорский комплексный центр социального обслуживания населения» Д.Ю.Зыль) была осуществлена плановая выездная проверка на соблюдение комплексной безопасности в БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

№ п/п	Предмет проверки	Результат проверки	
		БУ «Советский районный центр для несовершеннолетних» п.Пионерский, ул. Заводская д. 2 (спальный корпус)	БУ «Советский районный центр для несовершеннолетних» п.Пионерский, ул. Заводская д. 1, кв. 1 (отделение дневного пребывания)
1	Соблюдение обязательных требований в области пожарной безопасности:		
1.1	Наличие пожарной сигнализации	Объект оборудован и оснащен приборами пожарной сигнализации: охранно-пожарное оборудование ППК «ВЭРС-24», интегрированная система мониторинга «Мираж».	Объект оборудован и оснащен приборами пожарной сигнализации: охранно-пожарное оборудование ППК «ВЭРС-4», интегрированная система мониторинга «Мираж».
1.2	Оснащение объектов с круглосуточным пребыванием людей	Резервный источник отсутствует, по причине отсутствия средств для	Круглосуточное пребывание отсутствует

№ 2519 на листах
25 09 2019г.

	автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты	приобретения. Стоимость услуг по разработке проектно-сметной документации на приобретение, доставку, монтаж, подключение источника снабжения электрической энергии 1472,4 тыс. рублей. Заявка на предоставление средств направлена в Депсоцразвития Югры 06.04.2018 № 15/03-Исх-684	
1.3	Оснащение объектов с круглосуточным пребыванием людей с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения	Системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией 3 типа (световая сигнализация, звуковая сигнализация, речевое оповещение)	Системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией 2 типа (световая сигнализация, звуковая сигнализация)
1.4	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности	Инструкция в наличии, утверждена приказом учреждения от 29.01 2019 № 41-р.	Инструкция в наличии, утверждена приказом учреждения от 29.01 2019 № 41-р.
1.5	Наличие планов эвакуации людей при пожаре	Имеется на каждом этаже	Имеется на каждом этаже
1.6	Оснащение зданий учреждения требуемым количеством первичных средств пожаротушения	Оснащение в достаточном количестве: 1этаж – 4 огнетушителя, 2 крана, 2 пожарных рукава по 20 м.; 2 этаж – 2 огнетушителя, 2 крана, 2 пожарных рукава по 20 м.; 3 этаж – 2 огнетушителя, 2 крана, 2 пожарных рукава по 20 м.	Оснащение в достаточном количестве: 4 огнетушителя.
1.7	Наличие/отсутствие на путях эвакуации и эвакуационных выходов различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов	Отсутствуют	Отсутствуют

1.8	Наличие/отсутствие возможности свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	Эвакуационные выходы изнутри открываются без ключа	Эвакуационные выходы изнутри открываются без ключа
1.9	Отсутствие в эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	Нарушения отсутствуют	Нарушения отсутствуют
1.10	Использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями	Не используются	Не используются
1.11	Прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу	Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности в наличии, записи вносятся своевременно	Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности в наличии, записи вносятся своевременно
2	Соблюдение обязательных требований в области санитарно-эпидемиологической безопасности (СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания")		
2.1	Проверка санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и освещенности (функционирование)	Системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и освещения (электрические сети) в рабочем состоянии, соответствуют нормативным требованиям	Системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и освещения (электрические сети) в рабочем состоянии, соответствуют нормативным требованиям
2.2	Проверка санитарно-эпидемиологических требований к помещениям, внутренней отделке помещений (на предмет необходимости текущего ремонта, частичной замены отдельных элементов)	Ремонт в помещениях не требуется. Косметический ремонт проводился в июне 2019 года	Ремонт в помещениях не требуется. Косметический ремонт проводился в июне 2019 года
2.3	Требования к инвентарю и оборудованию (наличие маркировки у инвентаря (ведра, швабры) для уборки помещений, наличие маркировки инвентаря для проведения дезинфекции оборудования, помещений)	Учреждение обеспечено инвентарем для проведения уборки в полном объеме с соответствующей маркировкой	Учреждение обеспечено инвентарем для проведения уборки в полном объеме с соответствующей маркировкой

2.4	Проверка санитарно-эпидемиологические требований к санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы (режим проветривания, обеззараживания воздуха, проверка проживающих на педикулез, ведение журналов)	Санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы (режим проветривания, обеззараживания воздуха, проверка проживающих на педикулез, ведение журналов) в учреждении соблюдаются.	Санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию территории, помещений и санитарно-гигиеническому и противозидемическому режиму работы (режим проветривания, обеззараживания воздуха, проверка проживающих на педикулез, ведение журналов) в учреждении соблюдаются.
2.5	Требования к соблюдению санитарных правил (наличие программы производственного контроля, исполнение мероприятий программы)	Программа производственного контроля актуализирована в августе 2019 года, мероприятия программы исполняются в полном объеме	Программа производственного контроля актуализирована в августе 2019 года, мероприятия программы исполняются в полном объеме
2.6	Наличие, исполнение предписаний Роспотребнадзора	Отсутствуют	Предписание от 22.08.2019 №77 об устранении административных правонарушений к Акту проверки от 12.08.2019 № 706 (по летним оздоровительным сменам). Срок устранения до 02.06.2020.
3	Соблюдение обязательных требований в области антитеррористической защищенности объектов:		
3.1	Наличие (актуальность) паспорта безопасности	Паспорт безопасности актуализирован, утвержден 04.05.2019	Паспорт безопасности актуализирован, утвержден 04.05.2019
3.2	Наличие охраны	ООО «ЧОО Ратник-охрана» режим охраны объекта по договору: круглосуточный; пост охраны располагается в вестибюле спального корпуса, сотрудники ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» с использованием средств тревожной сигнализации, в наличии кнопка тревожной сигнализации (КТС), обслуживающая организация ФГУП	ООО «ЧОО Ратник-охрана» режим охраны объекта по договору: круглосуточный; пост охраны располагается в вестибюле спального корпуса, сотрудники ФГКУ «УВО ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» с использованием средств тревожной сигнализации, в наличии кнопка тревожной сигнализации (КТС), обслуживающая организация ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

		«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.	
3.3	Наличие системы видеонаблюдения, с учетом «зон покрытия» и сроков видео хранения	Система видеонаблюдения в наличии, в рабочем состоянии. Всего видеокамер: 26 шт. из них: внутреннего наблюдения: 16 шт. наружного наблюдения: 10 шт. Охват системы видеонаблюдения всей территории объекта. Возможность записи событий с фиксацией на электронный носитель со сроком хранения 30 суток, расположение регистраторов: в помещении «Аппаратная»	Система видеонаблюдения в наличии, в рабочем состоянии. Всего видеокамер: 26 шт. из них: внутреннего наблюдения: 16 шт. наружного наблюдения: 10 шт. Охват системы видеонаблюдения всей территории объекта. Возможность записи событий с фиксацией на электронный носитель со сроком хранения 30 суток, расположение регистраторов: в помещении «Аппаратная»
3.4	Наличие периментального ограждения	Ограждение по периметру территории объекта с северной, восточной и южной стороны выполнено из прямоугольных рамок (размером 2.0 x 3.0 м) затянутых сеткой «Рабица». Высота ограждения 2.0 м. протяженностью 117 метров вдоль ул. Заводская выполнены из сварного металлического профиля высотой 2.0 м. без разрывов и разрушений; в наличии 3 въезда на территорию, металлические ворота высотой до 2.0 метров, в наличии запирающие устройства (навесные замки), повреждения отсутствуют.	Ограждение по периметру территории объекта выполнено из прямоугольных рамок (размером 1.6-1.8 x 3.0 м) затянутых сеткой «Рабица». Деревянный забор. Длина по периметру 148 метров, в наличии 1 въезд на территорию, металлические ворота высотой до 2.0 метров, в наличии запирающие устройства (навесные замки), в наличии 3 калитки, 2 металлические, 1 деревянная, высотой до 1.8 м, в наличии запирающие устройства (навесные замки), повреждения отсутствуют.
3.5	Система контроля управляемого доступа, в т.ч. с указанием типа (домофон, шлагбаум, турникет и т.д.)	Шлагбаум механический	Отсутствует, в связи с отсутствием подъезда для машин.
3.6	Система оповещения (автоматическая, с ручной активацией)	Система оповещения пожарная автоматическая «Орфей»	Система оповещения пожарная автоматическая «Орфей»

3.7	Электрические фонари (шт.), исправность	В исправном состоянии 7 шт.	В исправном состоянии 7 шт.
-----	--	--------------------------------	--------------------------------

По итогам проверки директору БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Т.А.Емелиной принять меры по обеспечению исполнения пунктов 1.2 (в части оснащения учреждения автономным резервным источником электроснабжения систем противопожарной защиты).


Председатель комиссии




О.П.Рябкова

Члены комиссии

Н.В.Алексеевко

 А.В.Васильева

 А.А.Рублев

 Д.Ю.Зыль

Ознакомлена:

Директор БУ «Советский районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

«25» сентября 2019 г.

 Т.А.Емелина

Отметка об отказе ознакомления со справкой проверки:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

« » _____ 2019 г.